



## **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE**

**"Vittorio Alfieri"**

**C.so Alfieri, n. 367 – Asti C.F. 92040320050 – Codice Ministero ATIS003007**

**con sezioni associate**

**LICEO CLASSICO "V. ALFIERI" - C.so Alfieri, 367 – 14100 Asti – Tel. Fax. 0141/593384 - ATPC00301E**

**I.P.S.S.C. "Q. SELLA" - Via Giobert, 2 – 14100 Asti – Tel. 0141/530346 Fax 0141/593434 – ATRC003016**

**LICEO ARTISTICO "B. ALFIERI" - Via Giobert, 23 - 14100 Asti - Tel. 0141/530183 Fax 0141/353989 - ATSD003014**

---

Prot. N° 771 / X – d

Asti 12/02/2015

**OGGETTO: SICUREZZA – Disposizioni del 12/02/2015**

**Vista l'Ordinanza della Provincia di Asti con riferimenti Allegato n° 1 alla nota Prot. n. 12893 del 05/02/2015 UPSSe 015-01 CI 06.06.03 il Piano di Evacuazione è così modificato:**

**LE CLASSI EVACUANO IN MODO FRAZIONATO E A PIANI SEPARATI, RISPETTANDO QUANTO INDICATO NELLA CARTELLONISTICA AGGIUNTA IN DATA 12 FEBBRAIO 2015.**



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Silvia VISCOMI**



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP. ST. "V. ALFIERI" ASTI	
12.FEB. 2015	
N. Prot. 110	Fasc. T-d1

## PROVINCIA DI ASTI

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Area Edilizia Trasporti Sicurezza

SERVIZIO PROGETTAZIONE E  
DIREZIONE LAVORI EDILI E SICUREZZA  
EDIFICI

Prot. n. 12893

del 05/02/2015

Allegati n. 2

UPSe 015-01

CI 06.06.03

Spett.le Dirigente Scolastico  
dell'Istituto di Istruzione superiore "V. Alfieri"  
Asti


*Consegnata a mano*

**OGGETTO:** Liceo Classico "V. Alfieri" e Istituto Professionale "Q. Sella" – misure cautelative per la salvaguardia della pubblica incolumità ai sensi del D.lgs. 81/2008.

In allegato alla presente si trasmettono provvedimenti per l'adozione delle misure cautelative per la salvaguardia della pubblica incolumità rispettivamente per l'istituto Alfieri e Sella.

Il Dirigente dell' Area Edilizia Trasporti Sicurezza  
Servizio Progettazione e Direzione Lavori Edili e  
Sicurezza edifici

IMPARATO Roberto



Per ricevuta:

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
VISCOMI Dot.ssa Silvia





## PROVINCIA DI ASTI

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Area Edilizia Trasporti Sicurezza

### SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDILI E SICUREZZA EDIFICI

Allegato n. 1 alla nota Prot. n. 12893

del 05/02/2015

UPSe 015-01

CI 06.06.03

Spett.le Dirigente Scolastico  
dell'Istituto di Istruzione superiore "V.Alfieri"  
Asti

*Consegnata a mano*

**OGGETTO:** Istituto Professionale "Q.Sella" – misure cautelative per la salvaguardia della pubblica incolumità ai sensi del D.lgs. 81/2008

Il sottoscritto Imparato arch. Roberto, in qualità di Dirigente dell'area Edilizia, trasporti e sicurezza – Servizio progettazione e direzione lavori edili e sicurezza edifici, individuato quale soggetto a cui compete l'obbligo di cui all' Art. 18 comma 3 del Dlgs 81/2008,

Premesso che:

con verbale di prescrizione n. 118/so/cr/2010 del 05/07/2010, del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASL di Asti, venivano prescritti alcuni interventi riguardanti la messa in sicurezza di serramenti, pavimenti, riparazioni di servizi igienici, sanificazione di corridoi e aule e verifica dell'impianto elettrico;

negli anni 2011-2013 sono stati eseguiti interventi volti a risolvere le problematiche connesse agli impianti elettrici, ai servizi igienici, alla sostituzione di parte dei serramenti esterni ed all'adeguamento strutturale ai fini del rischio sismico:

nel corso dell'esecuzione delle opere di cui al progetto: "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE A SEGUITO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA" con nota prot. n. 27474 DB14-08 del 22.05.2014 la Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte, conseguentemente al deposito del progetto principale e al sopralluogo effettuato, chiedeva integrazioni relativamente alla verifica dei controsoffitti, delle scale, della copertura e dei serramenti nel loro complesso;

parte delle problematiche emerse sono state risolte nell'ambito di una perizia suppletiva e di variante, tuttavia per insufficienza di fondi, rimangono da risolvere alcune situazioni che, potendo costituire pericolo per la pubblica incolumità, richiedono l'adozione di misure cautelative;



vista la nota del dirigente scolastico prot. n. 551 del 31/01/2015, ns. prot. 12881 del 05/02/2015, con la quale segnalava:

- la presenza di macchie evidenti nella pannellatura del controsoffitto dovute a infiltrazioni d'acqua meteorica, probabilmente dal tetto, che provocano il distacco di parti di intonaco con un potenziale pericolo del crollo dei pannelli di controsoffitto;
- la mancata messa in sicurezza strutturale delle scale di accesso ai vari piani e la scala di emergenza a servizio dei due istituti;
- il funzionamento parziale dell'impianto di segnalazione antincendio dei due istituti;
- la mancata bonifica della pavimentazione in alcune aule sia dell'istituto Sella che del liceo Alfieri, che risulta essere dissestata e disconnessa con esposizione di fibre di amianto nella piastrelle;

in virtù di quanto sopra esposto, nelle more del reperimento delle risorse economiche necessarie per la definitiva messa in sicurezza, ritenuto opportuno confermare le misure cautelative previste dalla dirigenza scolastica:

### ORDINA

con decorrenza immediata e fino all'esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza della struttura, con le conseguenti proprie riserve ad assumere ogni altra eventuale ed insindacabile iniziativa a tutela della pubblica incolumità:

- 1) l'interdizione parziale a mezza scala, all'utilizzo da parte di tutto il personale docente, non docente, allievi e chiunque altro, del corpo scala principale di accesso all'Istituto Sella, nonché la scala di emergenza interna principale, con utilizzo della sola porzione di scala adiacente al muro, che essendo più prossima all'ancoraggio risulta maggiormente idonea a sopportare il carico;
- 2) l'interdizione parziale all'utilizzo da parte di tutto il personale docente, non docente, allievi e chiunque altro, dell'uso dei locali al piano secondo, nelle zone interessate dai fenomeni di infiltrazione di acqua meteorica dalla copertura;
- 3) di istruire il personale interno affinché provveda alla segnalazione acustica manuale in caso di pericolo di incendio;
- 4) l'interdizione all'uso delle aule con presenza di pavimentazione dissestata e disconnessa, con probabile presenza di fibre di amianto.
- 5) Relativamente ai serramenti esterni non ancora sostituiti, dovranno essere adottate modalità di movimentazione e fissaggio atte a garantire la completa sicurezza di esercizio, possibilmente non in orario scolastico.

E' compito della Dirigenza scolastica la sua osservanza, la temporanea modifica del piano di evacuazione dell'edificio e la messa in atto delle ulteriori misure compensative necessarie.

Il Dirigente dell' Area Edilizia Trasporti Sicurezza  
Servizio Progettazione e Direzione Lavori Edili e  
Sicurezza edifici

IMPARATO Roberto

Per ricevuta:

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*  
VISCOMI Dot.ssa Silvia







## PROVINCIA DI ASTI

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Area Edilizia Trasporti Sicurezza

### SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDILI E SICUREZZA EDIFICI

Allegato n. 2 alla nota Prot. n. 12893

del 05/02/2015

UPSe 015-01

CI 06.06.03

Spett.le Dirigente Scolastico  
dell'Istituto di Istruzione superiore "V. Alfieri"  
Asti

*Consegnata a mano*

**OGGETTO:** Liceo Classico V. Alfieri – misure cautelative per la salvaguardia della pubblica incolumità ai sensi del D.lgs. 81/2008

Il sottoscritto Imparato arch. Roberto, in qualità di Dirigente dell'area Edilizia, trasporti e sicurezza – Servizio progettazione e direzione lavori edili e sicurezza edifici, individuato quale soggetto a cui compete l'obbligo di cui all' Art. 18 comma 3 del Dlgs 81/2008,

Premesso che:

con verbale di prescrizione n. 118/so/cr/2010 del 05/07/2010 del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASL di Asti, venivano prescritti alcuni interventi riguardanti la messa in sicurezza di serramenti, pavimenti, riparazioni di servizi igienici, sanificazione di corridoi e aule e verifica dell'impianto elettrico;

negli anni 2011-2013 sono stati eseguiti interventi volti a risolvere le problematiche connesse agli impianti elettrici, ai servizi igienici, alla sostituzione di parte dei serramenti esterni ed all'adeguamento strutturale ai fini del rischio sismico:

nel corso dell'esecuzione delle opere di cui al progetto: "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE A SEGUITO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA" con nota prot. n. 27474 DB14-08 del 22.05.2014 la Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte, conseguentemente al deposito del progetto principale e al sopralluogo effettuato, chiedeva integrazioni relativamente alla verifica dei controsoffitti, delle scale, della copertura e dei serramenti nel loro complesso;

parte delle problematiche emerse sono state risolte nell'ambito di una perizia suppletiva e di variante; tuttavia per insufficienza di fondi, rimangono da risolvere alcune situazioni che, potendo costituire pericolo per la pubblica incolumità, richiedono l'adozione di misure cautelative;



vista la nota del dirigente scolastico prot. n. 551 del 31/01/2015, ns. prot. 12881 del 05/02/2015, con la quale segnalava:

- la presenza di macchie evidenti nella pannellatura del controsoffitto dovute a infiltrazioni d'acqua meteorica, probabilmente dal tetto, che provocano il distacco di parti di intonaco con un potenziale pericolo del crollo dei pannelli di controsoffitto;
- la mancata messa in sicurezza strutturale delle scale di accesso ai vari piani e la scala di emergenza a servizio dei due istituti;
- il funzionamento parziale dell'impianto di segnalazione antincendio dei due istituti;
- la mancata bonifica della pavimentazione in alcune aule sia dell'istituto Sella che del liceo Alfieri, che risulta essere dissestata e disconnessa con esposizione di fibre di amianto nella piastrelle;

in virtù di quanto sopra esposto, nelle more del reperimento delle risorse economiche necessarie per la definitiva messa in sicurezza, ritenuto opportuno confermare le misure cautelative previste dalla dirigenza scolastica:

### ORDINA

con decorrenza immediata e fino all'esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza della struttura, con le conseguenti proprie riserve ad assumere ogni altra eventuale ed insindacabile iniziativa a tutela della pubblica incolumità:

- 1) l'interdizione parziale a mezza scala, all'utilizzo da parte di tutto il personale docente, non docente, allievi e chiunque altro, del corpo scala principale di accesso all'Istituto Sella, nonché la scala di emergenza interna principale, con utilizzo della sola porzione di scala adiacente al muro, che essendo più prossima all'ancoraggio risulta maggiormente idonea a sopportare il carico;
- 2) l'interdizione parziale all'utilizzo da parte di tutto il personale docente, non docente, allievi e chiunque altro, dell'uso dei locali al piano secondo, nelle zone interessate dai fenomeni di infiltrazione di acqua meteorica dalla copertura;
- 3) di istruire il personale interno affinché provveda alla segnalazione acustica manuale in caso di pericolo di incendio;
- 4) l'interdizione all'uso delle aule con presenza di pavimentazione dissestata e disconnessa, con probabile presenza di fibre di amianto.
- 5) Relativamente ai serramenti esterni non ancora sostituiti, dovranno essere adottate modalità di movimentazione e fissaggio atte a garantire la completa sicurezza di esercizio, possibilmente non in orario scolastico.

E' compito della Dirigenza scolastica la sua osservanza, la temporanea modifica del piano di evacuazione dell'edificio e la messa in atto delle ulteriori misure compensative necessarie.

Il Dirigente dell' Area Edilizia Trasporti Sicurezza  
Servizio Progettazione e Direzione Lavori Edili e  
Sicurezza edifici

IMPARATO arch. Roberto



Per ricevuta:

*sc*  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**VISCOMI Dott.ssa Silvia**